


Evolution du remblai au 31 janvier

1. Les photos ci-après illustrent l'évolution du remblai au 31 janvier. Il a beaucoup plu ces derniers jours, disons que la situation pourrait être pire. Maintenant, dépend essentiellement des conditions en sommet de falaise. Le pied de la falaise semble lui stabilisé. Mais il faudra plusieurs mois pour en être sûr, et plus particulièrement quand les éboulis actuellement en pied de falaise, seront dispersés par les vagues. Cela peut demander 2 ou 3 ans. A voir, ce sera une bonne indication de la force de la dynamique marine.
2. Idéalement on voudrait voire une lente stabilisation du remblai. Mais il faut attendre. Si on atteint fin février...
3. Une ligne rouge a été peinte sur le sol cela veut bien dire ce que cela veut dire...La tolérance va être faible .



Evolution du T05 du 05/01/26 au 31/01/26 (vues vers Socoa)



Evolution du T05 du 05/01/26 au 31/01/26 (vues vers Hendaye)

